Messblöcke VCDS Keyless Touareg 7P

Beitrag von „MBT“ vom 25. Februar 2023 um 07:02

Hallo zusammen,

Habe Probleme mit meinem 7P 4.2 TDI

Alarm geht ohne Grund los.

Danach geht Kessy nicht mehr.

Alarm kommt auch nicht mehr wenn Kessy aus ist.

IRU ist auch schon abgeschaltet gewesen.

Alarmhorn habe ich schon getauscht.

Neue Batterie ist auch verbaut.

Im VCDS steht nur Alarmhorn unplausibles Signal.

Habe das Kessy im Verdacht aber über VCDS sind die Messblöcke für Kessy nicht beschrieben oder zu finden. Habe schon alles durchsucht.

Gibt es eine Messblockliste für Kessy.

Kann mir bitte jemand weiterhelfen? 🤔

VG 🙂