Motor ruckelt stark beim anlassen, Drehzahl schwankt

Beitrag von „Flo26“ vom 15. Oktober 2023 um 20:39

Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum und habe auch schon einige Beiträge durchstöbert, aber in keinem gab es eine wirkliche Lösung. Nun ein paar Daten zu mir und meinem Touareg. Bin 35 und komme aus dem Lkr. Ludwigsburg (BW), mein Touareg ist Erstzulassung 12/2012, 245PS, aktueller KM-stand 157.083. Nun zu meinem Problem.

Beim starten vom Motor egal ob kaltes oder warmes Wetter läuft er sehr unruhig im Leerlauf, Drehzahl schwankt nach oben und unten ebenso schüttelt er sich. Wenn ich direkt beim starten etwas Gas gebe und dieses dann für ca. 10 Sekunden halte läuft der Motor als wäre nix gewesen. Problem besteht nicht wenn der Motor betriebswarm ist (längere Strecke).

Folgende Reparaturen wurden schon gemacht

Gelängte Steuerkette mit allen Kettenspanner und Gleitschienen usw. Vor ca. 40.000km

6 Neue Injektoren. Vor ca. 2 Wochen. AGR usw. wurde alles gereinigt

Ebenso wurde das Ventil vom Kühlmittel getauscht, da es undicht war und das Kühlmittel über den Motor lief

Systemreiniger von LM oder V Power Diesel wurde alles schon ausprobiert und brachte keinen Erfolg.

Hat jemand ne Idee oder einen Tipp woran es liegen könnte oder was der Problem Verursacher ist?

Grüße Flo

Beitrag von „Treg623“ vom 16. Oktober 2023 um 09:37

Servus Flo,

schau mal hier.

Bei einigen anderen Touaregs, wie auch bei meinem, lag es an einer verschmutzten Ansaugung.

Grüße Paul

Beitrag von „Flo26“ vom 17. Oktober 2023 um 22:40

Hallo Paul,

die Ansaugung war/ist sauber.

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 5. November 2023 um 13:40

Moin,

hatte ich damals auch beim meinem R5, der ruckelte auch solange bis er endlich angesprungen ist, war der Dieselfilter

---

Beitrag von „Flo26“ vom 16. November 2023 um 17:46

Mittlerweile habe ich den Verursacher gefunden und nach einer Reinigung, läuft er wieder tadellos.IMG-20231111-WA0003.jpg

IMG-20231111-WA0004.jpg

IMG-20231111-WA0005.jpg

Beitrag von „german_grey_man“ vom 17. November 2023 um 08:10

Hast du das selbst gereinigt? Wie groß war der Aufwand?

Beitrag von „Treg623“ vom 17. November 2023 um 09:11

> Zitat von Flo26
>
> Mittlerweile habe ich den Verursacher gefunden....

> Zitat von Treg623
>
> Servus Flo,
>
> schau mal hier.
>
> Bei einigen anderen Touaregs, wie auch bei meinem, lag es an einer verschmutzten Ansaugung.
>
> Grüße Paul

Servus Flo. Das meinte ich mit verschmutzter Ansaugung. 😉

Freut mich, dass der Wagen wieder läuft. 👍

Grüße Paul

Beitrag von „Flo26“ vom 17. November 2023 um 14:33

> Zitat von german_grey_man
>
> Hast du das selbst gereinigt? Wie groß war der Aufwand?

Habe es nicht selber gereinigt. Aber mein Kollege hat keine 2h für den Aus- und Einbau benötigt inklusive Reinigung

---

Beitrag von „Flo26“ vom 17. November 2023 um 14:35

> Zitat von Treg623
>
> Servus Flo. Das meinte ich mit verschmutzter Ansaugung. 😉
>
> Freut mich, dass der Wagen wieder läuft. 👍
>
> Grüße Paul

Okay, dann hab ich es wohl falsch interpretiert. Mich freut es auch dass er wieder richtig läuft, war mit der Zeit sehr nervig dieses unrunde, ruckelige laufverhalten

---

Beitrag von „HolgiD“ vom 18. November 2023 um 07:04

Moin, erstmal Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!

Sehe ich das richtig, dass das in den Bildern oben die Drosselklappe ist? Wurde auch das AGR gereinigt? Das AGR auszubauen ist ja, glaube ich, etwas aufwendiger....

Danke und Gruß,

Holgi