Rückfahrlicht und PDC hinten ohne Funktion

Beitrag von „jadom“ vom 22. März 2024 um 13:13

Guten Tag,

ich habe bei meinemTouareg das Problem, dass der Rückfahrscheinwerfer und die Parksensoren nicht mehr funktionieren. Am Anfang ist der Fehler sporadisch aufgetreten, seit einen Monat kein Licht und keine Einparkhilfe mehr ☹. Zu der Fehlerbeschreibung :

-Zündung an, PDC Anzeige hinten leuchtet kurz auf dann ist aus

-beim Einlegen des Rückwärtsgangs: kein Ton, kein Rücklicht, keine Fehlermeldung im Armaturenbrett, PDC hinten ohne Funktion.

Sicherung ist ok, Rückfahrtschalter am Getriebe wurde geprüft, AHK wurde geprüft (Nebelschlussleuchte funktioniert), die Leuchtmittel sind auch ok..

Hat jemand eine Idee? Es wäre schön, dass ihr mir weiterhelfen könnt.

Viele Grüße

Beitrag von „jadom“ vom 25. März 2024 um 08:14

Guten Morgen,

die Fehlersuche geht weiter, ich habe am Wochenende geschaut ob die Spannungsversorgung bis zum Schalter da ist. Es liegt keine Spannung an, ein Brücken des Steckers des Rückfahrschalters hat leider ebenfalls nichts gebracht. Kann mir jemand sagen, ob der Schalter ein Plus oder Masse schaltet ?