## Geänderte Automatik beim V6TDI?

## Beitrag von "Sittingbull" vom 6. Februar 2007 um 13:37

Hallo Guido,

das könnte an der neuen Programierung liegen, die auch bei der Massnahme 90D7 durchgeführt wurde. Das haben einige und ich beobachtet, dass der Dicke jetzt ruckartiger schaltet. Er wird anscheinend im effizienteren Bereich gehalten, denn der Verbrauch ist gleichzeitig gesunken.

Grüße von Stephan <sup>®</sup>