## Wagen zieht nach einer Seite

## Beitrag von "salvatore" vom 31. März 2007 um 11:35

kurzes	U	nd	a	te
IVAI ZCS	$\overline{}$	$\sim$	u	

habe den T diese Woche geholt. Er wurde nochmals auf der "Superlaser-Beissbart-Vermessungs-Piezo-Millimeter-Maschine" eingestellt. Er zieht noch immer, aber nicht mehr so stark.

Ich vermute jedoch, dass diese "Verbesserung" an den nunmehr wieder aufgezogenen 255-er SR liegt.

Und - damit es nicht so fad ist - was Neues: die linke Rückfahrleuchte bunkert auf einmal Wasser...... Mein hat sich das angeguckt und wird "sofort einen neuen Lampeneinsatz bestellen".

Ich denke mittlerweile ernsthaft über eine Wandlung nach.....