

# Vibration am Lenkrad

**Beitrag von „Achim“ vom 14. Juni 2007 um 19:14**

Unser V6 TDI Kong Bj. 05.2006 19000 km tut seit kurzem bei niedriger Geschwindigkeit am Lenkrad leicht vibrieren. Dazu hört man ein Geräusch als ob ein Stein im Reifen steckt. Stein können wir ausschließen.

Was ist das ?

Gruß Achim