

Touareg GP Scheibenwischer Ruhestellung

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 1. Juli 2007 um 10:26

Hallo,

ich fahre seit nunmehr 2 1/2 Monaten einen T V6 TDI (04/2007). Sind die Scheibenwischer durch den Regensensor einmal aktiviert, beobachte ich folgendes: fahren die Wischer während des Wischvorganges in Richtung Motorhaube (also nach unten) und verharren aufgrund des Intervalls ein wenig dort, bleibt der "Beifahrer-Wischer" ein wenig schräg und zieht nach einer Weile ca. 3-5cm nach unten. Ist das normal ? Es sieht so aus, als ob er am Windschutzscheibengummi "hängen" bleibt und irgendwann diesen Widerstand überwindet und in die Ruhestellung fährt.