

Kamei Facelift

Beitrag von „Blackhawk“ vom 6. Juli 2007 um 22:43

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo zusammen,

meiner war leider schon zweimal beim 😊 . Das erste Mal wegen der Beule ab Werk und heute habe ich ihn wieder bekommen, da sie die Verkleidung der linken A-Säule getauscht haben.

Grüße von Stephan 🗨️

Die Verkleidung dürfte eine Krankheit des GP sein.

Bei meinem waren beide lose - konnten aber von meinem Techniker wieder eingehängt werden

