

Aussetzer der Servolenkung

Beitrag von „juma“ vom 15. August 2007 um 12:51

Servus,

[Zitat von Jens1610](#)

Hallo,

nach einer 2-tätigen Reparatur sollte dieses Problem gelöst sein. Es wurde die Servopumpe gewechselt. Volkswagen gewährte mir noch eine 2/3 Kulanz auf die gesamten Kosten(Material + AL).👍

Also nichts ist es mit Muckibude.😞

Gruß von Jens

...na das ist natürlich die angenehmere Lösung 👍