

Luftfederung defekt?

Beitrag von „FrankS“ vom 29. August 2007 um 00:04

Der Touareg mit Luftfahrwerk hat 2 Luftspeicher, einen unter dem Fahrersitz und einen unter der Klappe im Kofferraum, diese werden per Luftpumpe versorgt und es wird versucht, immer genug Reserve zu haben, auch wieder aus dem Ladelevel hoch zu fahren, ohne dass die Pumpe aktiv werden muss. Stellt die Elektronik fest, dass nicht genug Luftreserve zur Verfügung steht, fährt er erst gar nicht in den Ladelevel.

So wie du den Fehler beschreibst, ist zu vermuten, dass irgendwo ein Leck in der Luftfederung besteht und langsam aber sicher Luft aus den Speichern entweicht, so dass nicht mehr zügig in die verschiedenen Level gefahren werden kann. Die Pumpe alleine reicht nicht, um die Level anzufahren, läuft sie aber eine Weile während der Fahrt, steht wieder genug Luft zur Verfügung, das Leck scheint also nicht so groß zu sein, die Pumpe kann es wohl (noch) problemlos kompensieren.

Gruß,

Frank