

Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „Blackhawk“ vom 4. Oktober 2007 um 08:20

[Zitat von HillRider](#)

Leider ist der Fahrkomfort zw. 120-150km/h sehr stark beeinträchtigt, da der Heckspoiler (?) ein sehr lautes Brummen von sich gibt; fast schon als Dröhnen zu bezeichnen. 🗨️

Kann ich nicht bestätigen.

Das ganze Auto ist sehr ruhig und da ist weder ein pfeifen oder dröhnen.
Bin das Auto zwar noch nicht ganz ausgefahren, aber bis 190 km/h ist mir noch nix aufgefallen.

Das einzige "wummern" ist, wenn beide hinteren Scheiben einen kleinen Spalt offen sind - aber das ist dann schon ab 50 km/h extrem.

Da der Spoiler Serie ist, soll doch der 😊 die Befestigung mal überprüfen.

Eventuell mal die Reifen prüfen ob diese laufrichtungsgebunden sind und u.U. verkehrt (gegen die Laufrichtung) montiert sind.

Das kann nämlich auch ganz schön brummen und dröhnen!

