

Tuning

Beitrag von „Thanandon“ vom 24. Oktober 2004 um 11:09

Hi,

Meine Werkstatt hat eine R5 der seit kurzem Öl schluckt, dass es nicht normal ist...also ab in die Werkstatt, da haben die jetzt das Auto die letzten 10 Tage zerlegt und iweder zusammengebaut, leider ohne wirklichen erfolg, ölverbrauch ist weniger geworder aber immer noch vile zu hoch....hot line ticket an wob, die haben dann per teledoagnose alle steuergeräte ausgelesen, und siehe da das auto ist von abt getunt worden....jetzt hat wob alle weiteren reparaturen abgelehnt und stellt dem kunden für die bisherigen geleisteten arbeiten alles in rechnung...wie es weitergeht sehen wir nächste woche...also immer aufpassen wer die va übernimmt....

