

Probleme RNS 510

Beitrag von „juma“ vom 30. Januar 2008 um 21:36

Servus,

[Zitat von holger_3b](#)

[...]Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Du hast doch den Touareg Facelift aber mit dem alten MFD2, oder? Oder gibt es ein MFD2 mit CAN 2.0? Wenn ja dann ziehe ich alle Antworten zurück.

beim letzten TFT in WOB hat uns der Navi-Mensch (Abteilungsleiter Navigationssysteme oder so ähnlich) in einem Vortrag erzählt, dass ab dem GP-Modell der CAN-Bus 2.0 verbaut und genutzt wird. Aus diesem Grund sei ein einfacher Wechsel (RNS-2 DVD raus und 510 rein) nur mit der Antennenanpassung möglich.