softwarestand rns 510

Beitrag von "Dieter131" vom 21. Februar 2008 um 13:38

	Zitat von juma
	Servus,
	Asche auf mein Haupt! Ich hatte es vergessen. Ich habe jetzt mal bei kaltem Motor getestet (Ato steht seit Montag morgen, sollte also kalt sein) und hier das Ergebnis:
	Zündung an: Nadel minimal vor 12V nach Start: Nadel genau auf 14V
	Somit legt das die Vermutung nahe, dass es sich um ein Spannungsproblem handelt.
	Alles anzeigen
	Hallo Uli,
h	nabe es auch nachvollzogen und habe exakt die gleichen Werte wie Du.
C	Gruß
	Dieter