

Nokia 6310i - automatische Abschaltung

Beitrag von „impul2“ vom 27. Oktober 2004 um 21:01

Also liebe Leidensgenossen. Bei meiner Nr. BJ 02/04 gabe es mit der Anzeige des T-Buches im MFD auch Probleme. Die Timer-Funktion hat jedoch einwandfrei geklappt. Einstellung bei mir "Timer" = 30. Nun fahre ich seit 7.10. meinen gewandelten, dieses Mal mit handy in Mittelarmlehne. Änderungen: Totale Software Erneuerung in allen möglichen Steuergeräten. Telefonbuch: Keinerlei Abgeschnittene Namen mehr und Abschaltfunktion einwandfrei, neue Einstellung bei mir jetzt "Timer" = 5 für 5 Minuten nach Zündung aus. Also mal nach Softwareupdates bohren.