

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 13. März 2008 um 14:53

Hallo Ihr,

die zwei Beiträge sind schon etwas her, aber ich habe seit ein paar Wochen exakt dieses Problem mit meinem V6 TDI. Bei rund 2600 U/Min und noch einmal bei 2900 U/Min setzt kurz der Schub aus. Spürbar speziell nur in den oberen Gängen. In den ersten zwei Gängen merkt man es nicht so, da dieser Drehzahlbereich schnell vorüber zieht.

Mein 😊 zuckt mit den Schultern, aber offensichtlich ist es doch kein Einzelfall.

Weiß jemand etwas mehr darüber? 😞

Danke für ne Info.

Gruß Roland