

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „MAL“ vom 21. April 2008 um 19:35

Hallo zusammen,

Heute mal wieder mit meinem 😊 gesprochen.

Nochmals auf die Problematik hingewiesen, insbesondere mit Pfergehänger und 2 Pferden. Kommt nicht so gut (für die Pferde).

Also Wolfsburg sagt: Man könnte die Druckplatte und Kupplung wechseln, man garantiert aber keine vollendete Lösung.

Der Getriebehersteller sucht mit VW an eine Lösung.

Ich denke so lange ich noch halbwegs fahren kann, warte ich noch etwas.

Bis bald.