

# Endlich abgeholt

Beitrag von „Franks“ vom 13. Mai 2008 um 16:13

[Zitat von ingmax](#)

Gute Frage, es ist eine ziemliche Spalte (1cm) zwischen den beiden Traeger, soll das so sein?

Die steile Seite muss in Fahrtrichtung zeigen, die abgeflachte nach hinten, also im Grunde genau umgekehrt, wie man es vermutlich intuitiv für ‚richtig‘ erachten würde.

Ein Spalt von einem Zentimeter ist sicher zu viel, meine Henkel haben kleine Gumminippel drauf, vielleicht 4 oder 5 Millimeter hoch, die den Mindestabstand ermöglichen und verhindern, dass die Dinger direkt aneinander reiben.

Gruß

Frank