

Leistungsverlust R5

Beitrag von „MACKERMM“ vom 31. August 2008 um 16:17

Hallo Jens,

ein ähnliches Problem hatte ich auch mit meinem Touran TDI (Treg's Vorgänger).
Bei ihm war ein Unterdruckschlauch porös/undicht. Und das nach genau 2 Jahren.

Viele Grüße aus Trier.

Manfred