

# IPOD, CD-Wechsler, MMB

**Beitrag von „Hagenthaler“ vom 19. November 2008 um 17:07**

Hallo,

für mich war der Einbau des iPod-Anschlusses die einzige Fehlinvestition bei meinem TReg. Der Anschluss selbst befindet sich im Fach am Amaturenbrett vor der Frontscheibe. Über das Lenkrad lässt sich bei mir nur die skip-Funktion bedienen und solange angesteckt ist der iPod nicht über sein click-wheel steuerbar (Einbau durch den 😊 in ein RNS 510)

Ich bin auf SD-Karten umgestiegen.

LG H.