V6 TDI DPF - Service Interval

Beitrag von "juma" vom 25. Dezember 2008 um 09:53

Servus,

Zitat von Armierung

Habe den Ölstand natürlich nicht bei der Übernahme geprüft,wenn ich ein Fahrzeug beim Händler als Neufahrzeug abhole,gehe ich von aus,das dieses Ordnungsgemäss gemacht wurde.[...]

leider handelt es sich zwar um eine hehre Ansicht, aber meistens um einen Trugschluss. Selbst bei meinem :), den ich über alles schätze, hat das nicht hingehauen. Beim ersten Dicken, den ich in WOB abgeholt hatte, war nur die Hälfte drin (habe es vor Ort ergänzen lassen) und beim zweiten, den ich beim in Empfang nahm, war er lediglich 3/4 voll. Da ging auch noch ein Liter rein...