

Dröhnen beim R5TDI

Beitrag von „juma“ vom 30. Dezember 2008 um 08:21

Servus,

[Zitat von DerElektriker](#)

[...]Bügel ist drauf, war aber noch nie runter.
Seit über einem Jahr kein Thema mit dem Bügel.[...]

mach ihn mal probeweise runter um festzustellen, dass es NICHT von ihm kommt.
Wobei ich der Meinung bin, es ist der Henkel. Bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen ist die Gummilippe zu spröde und erzeugt diesen tollen Ton...:(

Hatte ich bei meinem ersten Dicken mit Henkel auch. Deswegen jetzt Reling...

