

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „redlx“ vom 6. Januar 2009 um 23:50

Hallo zusammen,

scheint ja doch mehrere zu betreffen. Mein Dicker macht das erst seitdem es so kalt ist. Hier (auf Arbeit:D) -12°C. Heute auf der Heimfahrt wieder dass gleiche Problem. Wobei der Freundliche wohl noch keine wirkliche Idee woran das liegt. Das scheint wohl doch ein Serienfehler zu sein. Ich habe noch Standheizung mit 2 Batterien. Vielleicht läuft da was nicht gut zusammen und deshalb eine Überspannung bei Kälte?

Alles nur Mutmaßungen. Was mich interessieren würde, wäre, ob das Problem bei wärmeren Tagen wieder verschwindet. Bin mir nicht sicher, ob ich den Freundlichen an der Software / Elektrik "rumfummeln" lasse. Vielleicht "verschlimmbessert" das nur.

Vielen Dank für Eure Beiträge und die Teilnahme na der Umfrage. Schon bezeichnend, das ca. 65% damit ein Problem haben. 🙌🙌🙌

Gruß

Jan

P.S. Gruß in die Schweiz!