ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von "Lollo050968" vom 7. Januar 2009 um 09:47

Hallo Leute,

habe im Skiurlaub das selbe Problem mit der ESP Lampe bekommen.

Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da: Klimaanlage Hochdruckgeber G65 Kurschluss gegen Masse. Fehler geschlöscht, tritt aber direkt wieder auf.

🙂 ist ratlos, gibt Fehler weiter an Werk.

Fehler tritt nur unter -9°C auf und verschwindet wenn Fahrzeug länger als 30min gestanden hat.

Der Fehler ist aber reproduzierbar.

Halte Euch auf dem laufenden.

Gruß

Lollo