

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 7. Januar 2009 um 11:44

[Zitat von Powerbauer](#)

Hallo Leute,

Wenn man den Wagen abstellt läuft bei mir auch der Lüfter auf höchster Stufe nach.  
Beim späteren Neustart ist der Fehler weg.

LG Axel

dto. mit dem Lüfternachlauf bei mir. Scheint also nicht an einem kaputten Kabel etc. zu liegen.  
Frage die sich stellt ist: Unter 7°C läuft der Kompressor der AC eh nicht. Warum kriegt der Hochdrucksensor dann einen Fehler? Software?

Laut meinem 😊 ist dieser Fehler bei VW bisher nicht bekannt, aber wir sind ja schon ein paar mit dem identischen Fehler.

Gruß

Lollo