

# ESP Lampe dauerhaft an

**Beitrag von „charlywestie“ vom 10. Januar 2009 um 16:17**

Das mit dem selber erledigen könnte insoweit stimmen, dass auf grund steigender Temperaturen der Fehler ESP nicht mehr oder nicht mehr so häufig auftritt. Nur rate ich jedem der dieses Problem hat/hatte sich den Fehlerspeicher auslesen lassen und vor Löschung einen Ausdruck des Status geben lassen und das Problem beim Freundlichen anmelden. Ist schon alleine wegen eventueller Garantieansprüche wichtig.

Das mit der nicht mehr anzeigenden ESP Leuchte nach kurzer Fahrt hängt mit der Rücksetzung des "intelligentem Systems" zusammen. Lampe zwar aus aber Fehler nicht behoben.

Ohh, ich hoffe die haben schnellst eine Lösung des Problems. Allerdings geht da nächste Woche die Post in der entsprechenden Abteilung in Wolfsburg ab und es wird etwas geben. Nur ob es das denn ist wird sich zeigen; die Hoffnung stirbt zuletzt.

charly