Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von "Sittingbull" vom 22. Januar 2009 um 13:21

Zitat von Sittingbull

war heute beim und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen: Massefehler beim Lüfter, Überprüfung notwendig! Das scheint doch irgendwie ähnlich dem "ESP-Problem" gelagert zu sein. Auf meine Nachfrage, wie es sein kann, dass bei Minusgraden der Lüfter nachläuft, meinte mein Meister, das liegt an der Klimaanlage.

Hallo zusammen,

ich habe gestern Abend meinen T. zurück bekommen: eine Sicherung wäre defekt gewesen. Warum diese allerdings kaputt gegangen ist, hat der inicht herausgefunden. Hoffen wir das Beste

Grüße von Stephan [®]