

Gebt mir doch bitte noch einen Tipp

Beitrag von „alwe“ vom 26. Februar 2009 um 07:52

Gebt mir bitte einen Ratschlag. Gestern beim waschen ist mir aufgefallen daß sich beim Auspuffendrohr einige Roststellen befinden und weiter hinten beim Auspuff auch. Nachdem mein R5 erst im Juni ein Jahr wird ist das sicherlich ein nicht zu tollerrierbarer Mangel. Hat jemand das selbe schon beim Touareg erlebt, dann bitte um eine Kurzmitteilung. Ich werde sicherlich beim Händler reklamieren da ja meiner in die 3 Jahresgarantie fällt. Mit freundlichen Grüssen Alfred