Problem mit Befüllschlauch des Bordkompressors

Beitrag von "holger.ihle" vom 27. April 2009 um 22:43

Ich hätte da gerne mal ein Problem (die Hessen wissen wer das immer so sagt)



Mein Touareg hat Luftfederung und damit auch einen fest eingebauten Kompressor und einen Befüllschlauch, mit dem man auch Reifen aufpumpen kann.

Heute wollte ich mal am Moped Reifendruck prüfen und da hatte ich das Problem, dass mein Touareg den Luftdruck aber nicht freigegeben hat. Habe mir dann den Schlauch mal angesehen und festgestellt, dass in dem runden Kunststoffteil, das unter dem Beifahrersitz eingeschraubt wird anscheinend etwas fehlt. Dabei ist mir dann auch wieder eingefallen, dass ich neulich einen kaputten Ring gefunden habe, der sah aus wie ein Magnetring.

Weiß einer von Euch, ob da wirklich ein Magnetring (oder irgendwas ähnliches) reingehört, was dem T signalisiert "Schlauch angeschlossen" und dann wird die Druckluft freischaltet?

War bei unserem Freundlichen VW-Händler . Erst hat er den ganzen Schlauch ewig nicht in seinem System gefunden und dann wollte er mir den kompletten Befüllschlauch für 180,-€ verkaufen. Habe gleich gefragt, ob bei dem Preis auch ein neuer Touareg dabei sei fand er gar nicht lustig.

Bin für jeden Hinwesi dankbar! LG, Holger