

# Schottland 2009 - 20.07. bis 02.08.

Beitrag von „clubchef“ vom 7. August 2009 um 09:35

## [Zitat von wolve](#)

Schöne Bilder und sagenhafte Landschaft - da bekommt man richtig Lust zum Nachahmen 😊👍

Frag mich jetzt nicht, warum immer mir so etwas ins Auge sticht:

Schau dir mal das Bild sdc11077 an. Fällt dir beim Betrachten des Reifenprofils auf der Fahrerseite (Heck) und denen der Beifahrerseite etwas auf?

Richtig! Du hast vier gleiche Reifen - es müssten wegen der Asymmetrie aber je Fahrzeugseite zwei Gleiche sein und auf der Fahrzeuggegenseite mit spiegelverkehrtem Profil.

Bei dir schwimmen die Räder der Beifahrerseite auf stark nasser Fahrbahn vermutlich ziemlich auf, weil diese Räder gegen die Laufrichtung montiert wurden.

Grüße,  
Klaus

[Alles anzeigen](#)

Hallo Klaus!

Es gibt zu diesem Reifen-"Problem" (was keins ist) einen Beitrag hier im Forum. Die Vredestein Ultrac Sessanta laufen auf der einen Seite am T anderes herum als auf der anderen Seite. Das hast Du korrekt erkannt. Das ist aber laut Hersteller so gewollt. Guck' Dir mal die beigefügten Bilder und Links dazu an.

[http://www.vredestein.com/HDSE\\_Onlineadv...867426&FaqID=36](http://www.vredestein.com/HDSE_Onlineadv...867426&FaqID=36)

[http://www.vredestein.com/file\\_banden/20...Rijrichting.jpg](http://www.vredestein.com/file_banden/20...Rijrichting.jpg)

[UltracSessantaRijrichting.jpg](#)

Ich habe lange mit dem Reifenhändler und auch mit Vredestein telefoniert, das muss so sein! (glaube es mir)

Vom Fahren her sind die Reifen top, ich war sehr positiv überrascht, wie ich finde, sogar viel besser als die vorherigen Pirellis. Die Reifen fahren super auf der Straße und auch bei Regen hatten wir nie Probleme, auch nicht bei richtig viel Regen.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/11535-schottland-2009-20-07-bis-02-08/?postID=171196#post171196>

Gruß, der Clubchef!