

Automatikgetriebe schaltet im 3. Gang 2 mal

Beitrag von „koelschejung“ vom 11. August 2009 um 22:18

Hallo zusammen,

ich wende mich an euch, da ich erst junge aber auch schmerzvolle Erfahrungen mit meinem Touareggemacht habe. Nachdem ich im März diesen Jahres einen schönen gepflegten Touareg R5 mit Automatik bei einem Großen Markenhändler aus Stuttgart gekauft habe traten mehrere Probleme auf. Der Wagen ist ein 2005 er Modell mit Erstzulassung Dezember 2004. Das Auto hatte 58 tkm gelaufen.

Nach kurzer Zeit bemerkte ich, dass das Getriebe den 3 Gang zweimal schaltet.

Erst glaubte ich es kaum jedoch fand ich im Internet viele Einträge zur Wandlerüberbrückung. Da das ganze jedoch recht unharmonisch verlief stellte ich den Wagen dem Verkaufenden Autohaus erneut vor.

Im Rahmen dessen wurde eine Ölleitung des Ölkühlers des Getriebes erneuert und 2 Liter Getriebeöl nachgefüllt. Der Händler bestätigte mir jedoch dass sich an dem Mangel als solches nichts getan hat. Das Auto schaltet wie zuvor schlecht. Man sprach von Schönheitsfehlern. Sprich es sei so gewollt. Da ich selbst nie Öl unter dem Wagen fand gehe ich davon aus, dass bereits der Vorbesitzer rumgefahren sein muß.

Zu allem Überfluß funktioniert nach der Reparatur leider mein Navi nicht mehr. (Batterie war abgeklemmt) ebenso die Radiobedienung über das Lenkrad.

Auch hierzu konnte der Händler mir keine Erklärung geben. Da das Auto für das Getriebe bei VW war schiebt natürlich die eine Werkstatt die Schuld auf die andere.

Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht eine Idee hat wie ich mein Navi wieder in gang bekomme, (code habe ich bereits eingegeben) und wie Ihr zu den Problemen mit dem Automatikgetrieben steht.

Vorab vielen Dank und Gruß aus dem Rheinland