

PDC-Nachrüstung ...

Beitrag von „Newbug“ vom 3. April 2004 um 09:24

Ich habe mir das Waeco MWE-800-4 System einbauen lassen, da als ich meinen Touareg bestellt habe, noch keine PDC ab Werk bestellbar war.

Leider konnten die Sensoren nicht im unteren schwarzen Teil der Stoßstange eingebaut werden, sondern nur in dem oberen lackierten Teil. Der Einbauort war bedingt durch eine Metallverkleidung direkt hinter dem unteren Kunststoffteil und ich vermute vielleicht auch wegen der Bauform der Sensoren.

Das Display (LED Leuchten) sitzt mittig oberhalb der Heckscheibe und ist somit bestens zu sehen durch den Rückspiegel. Das Lackieren der Sensoren werde ich wohl nicht machen, da an dem dunklen Wagen die Sensoren nicht so auffallen.