

Scheinwerfer Halteblech

Beitrag von „Thurstone“ vom 28. August 2009 um 19:51

Hab den Wagen eben abgeholt und mir das defekte Halteblech mitgeben lassen. Unter dem Halteblech sind vier so ne Art Ösen, schätze mal, dass da Stangen zur Fixierung durchkommen. Genau die Öse unter diesem Vorschiebehaken, den man über den Sechskant dreht, ist abgebrochen. Die Bruchstelle sieht ziemlich neu aus und ist total sauber, im Gegensatz zur Umgebung. VW meinte, das könnte schon ab Werk so sein, aber dann wärs auch an der Stelle dreckig.

Kann es sein, dass man evtl. den Sechskant zum Vorschieben des Scheinwerfers nicht überdrehen darf, da sich sonst evtl. das Scheinwerfergehäuse und das Halteblech verkanten? Sieht nämlich meiner Meinung nach aus, als ob die Öse durch Druck von oben gebrochen ist.

Gruß
Patrick