

# Dynamisches Höheneinstellung

# Kurvenlicht

# Probleme

**Beitrag von „macko“ vom 5. November 2009 um 22:15**

Hi,

lass den Fehlerspeicher auslesen. Ist vermutlich ein Problem mit einem Höhsensor für das Xenon, dann geht er auf Nummer sicher und senkt das Licht komplett ab.

gruss  
marco