Tickern im Amaturenbrett

Beitrag von "andreas" vom 4. Dezember 2004 um 17:49

Zitat von rauchmelder

Hallo,

mein Dicker hat ein starkes Tickern während der Warmfahrfase. Es hört sich an wie ein Sekundenzähler einer lauten mechanischen Uhr. Das Geräusch kommt aus Richtung des Amaturenbrettes im mittleren Bereich. Ich tippe auf den Heizungskühler. Hat jemand so etwas auch schon mal gehabt?

Gruß Dirk

Habe ich auch, ist, so glaube ich, der Zuheizer oder ein Relais davon. Ist im Sommer nicht da.

:xmas:

andreas