## Schlüsselmechanik (Feder?) defekt

## Beitrag von "EzioS" vom 6. Mai 2010 um 21:08

Vorsicht, im Schlüssel ist ein Chip verbaut. Am einfachsten ist es einen Touareg-Schlüssel aufzutreiben und nur den Bart zu wechseln. In jedem Fall muß der Schlüssel mit allen weiteren Schlüsseln neu kodiert werden. Ein neuer Schlüssel liegt bei 150Euro.

