Kardanwelle - Schlagen / Vibration am **Antriebsstrang - Kardanwellenlager**

Beitrag von "khclp" vom 9. Mai 2010 um 13:11

So es ist das Karadanwellen Mittellager.

Leider gibt es bei uns hier keinen Gelenkwellendienst oder Hersteller und so wird es dann wohl auch eine neue Kardanwelle werden müssen.



Finde ich nicht OK das VW die Lager nicht einzeln vertreibt. Bei fast allen anderen Herstellern ist das Mittellager einzelnd zu bekommen (z.B. MB) LG Kurt