

Kolben im Bremssattel festgegammelt!

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 30. Mai 2010 um 15:11

Hallo liebe TF Gemeinde!

Nun hat es uns auch einmal erwischt. Nachdem ich lautes Quietschen und leichte Schleifgeräusche in sämtlichen Geschwindigkeitsbereichen festgestellt habe wurde die Bremse auf mein anraten hin überprüft.

Fazit: Im Bremssattel hinten (Beifahrerseitig) ist der Kolben festgegammelt. Unser T ist BJ. 08/2004 und hat aktuell 78 tkm runter. Wartung erfolgte steht beim 😊 und letzte Inspektion war im Mai 09 bei 64tkm.

Kulanzantrag macht laut Aussage keinen Sinn mehr, da wir ja schon deutlich über den 4 Jahren liegen. Ich dachte mich aber erinnern zu können, das dies auch bis 100tkm gilt.

Bei meinem Dad ist wegen desselben Problems fast sein Touran letztes Jahr abgebrannt. Nach festsitzen des Kolbens ist der Sattel so heiß geworden das er sämtlich Teile ausgeglüht hat.

Das kann doch alles nicht sein, was da verbaut wird 🙄

Glück im Unglück ist, das die Bremsen hinten eh nun fällig gewesen wären, und es somit nur einmal Arbeit ist.

Mittwoch soll alles verbaut werden. Bin gespannt!

LG
Manu

PS. In 2 Wochen wird endlich unsere abnehmbare AHK verbaut 😄