

# Quadlock-Stecker unvollständig

**Beitrag von „blinnekvw“ vom 7. Juni 2010 um 13:50**

Hallo,

ich bin gerade dabei ein neues Navi einzubauen, hatte auch alles funktioniert, allerdings sagt das Ding keinen Ton. Nachdem ich die Foren durchforstet habe bin ich auf einen Beitrag zur Pin-Belegung des Quadlock-Steckers gestoßen und habe festgestellt, dass bei mir offensichtlich der Stecker für die Lautsprecher komplett fehlt????? Hatte vorher das Original-Navi und zwar MIT Ton. Im Radioschacht läßt sich auch kein loses Kabel finden. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben?

Vielen Dank vorab, Gruß,

Bernd