

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. Juli 2010 um 17:35

Hallo,

diese Kontaktprobleme hat mein Dicker auch.

Zuerst nur die Standlichtbirne und zwar links.

Nach dem 3. Wechsel habe ich es eigentlich seit Jan. ausgessen.

So wichtig war die mir nun auch nicht.

Im Urlaub nach einer Wäsche fing auch der Blinker an zu zicken.

Nachdem das Auto trocken war, hat er sich wieder erholt, damit anschließend die Lampe für den Fernscheinwerfer ausfiel. Dies fiel beim betätigen der Lichthupe auf.

Alle natürlich mit den entsprechenden Warnsignalen.

Das alles spielte sich im linken Scheinwerfer ab.

Während die Standlichtbirne ihren Dienst weiter standhaft verweigerte fiel auf der Rückfahrt aus dem Urlaub der Blinker erneut aus.

Zuhause angekommen gingen dann alle 3 Glühlampen, nach dreimaligem freundlichen Handauflegen, in entgegengesetzter Reihenfolge wieder in Betrieb.

Also zunächst der Blinker, dann das Fernlicht und zum Schluß sogar die seit Monaten ausgefallenen Standlichtlampe.

So kann man sich eventuell auch den Aus- und Wiedereinbau sparen.:D

Ich denke aber, dass der jetzige Zustand nicht lange anhält.

Gruß