

# RNS 510 nachrüsten

**Beitrag von „RockingRick“ vom 20. August 2010 um 09:12**

Moin RenTier,

hatte selbst (als Dritten) einen TI GP (07/07) mit serienmäßigem RNS 2 und habe das RNS 510 einbauen lassen. Hat fast alles gut funktioniert. Allerdings gab es Probleme beim Telefon (UHV-Premium war von Anfang an drin) und beim AUX-Eingang für den iPod.

Das zweite liess sich durch das Umbauen des Steckers (s.u.) lösen. Das Telefon (iPhone ging überhaupt nicht 😞 Nokia 6210 als Dauerersatzlösung über Bluetooth) hatte Probleme beim Telefonbuch und der Speicherung von Nummern im Telefon-Hauptmenü des RNS.

Gruss Ulli