

Reifendrucksensoren durcheinander gebracht

Beitrag von „HTECH“ vom 30. August 2010 um 20:40

Hallo,

neue Druecke speichern bedeutet anlernen und es dauert manchmal bis zu 30 min. Bei meinem Wagen mit den Sensoren der ersten Generation muss ich auch manchmal noch ein Zweoites oder sogar drittes Mal die Druecke speichern bis es korrekt funktioniert !

Gruss

HTECH