

# Kühlmittelverlust - und jetzt?

**Beitrag von „Max Mustermann“ vom 11. September 2010 um 12:32**

Habe eben nach einer kurzen Fahrt den TR durchgesehen und festgestellt, in beiden Auspuffrohren ist viel Feuchtigkeit.. im Linken steht etwas Schmodder/Schleim.. der sich ebenfalls feucht anfühlt.

An der Verbindungsschelle direkt darunter ist es ebenfalls feucht - und starker Rostbefall.

Scheint wohl definitiv mit dem Abgassystem zusammen zu hängen.

Was ein Ärger.....