

Hupe defekt

Beitrag von „rgb“ vom 13. September 2010 um 23:17

Moin z'sammn ... also mich hat mein Dicker (10/2009) auf der Tiefton-Seite (links) auch schon im Stich gelassen, der Rest war ein krächzendes Hüsteln der rechten Hochton-Seite.

Wurde ohne wenn und Aber auf Garantie behoben (2,5 Std. Arbeit!).

Seit letzter Woche jetzt Ausfall der Hochton-Seite, der Tiefton alleine ist auch nicht der Hit. Bei der Vorführung beim T-Freundlichen: Totalausfall!

Ich traue der VW-Tröte nicht mehr so richtig. :(Ich gebe Hella jetzt eine Chance, und wenn das auch nicht hilft: Dann kommen die bewährten Bosch FSA2 Starktonhörner (Bosch 0320223008-375Hz, 0320223003-500Hz, im Wechselton nur für bevorrechtigte Kfz, im Zusammenton auch so erlaubt) rein, die haben in meinem früheren Audi A2 schon für akustisch "saubergeblasene" Klarheit gesorgt - kleiner Zwerg, akustisch ganz groß - 😄 Mein T-Freundlicher hat schon mal Verständnis gezeigt, denn der hatte die im A2 installiert.

Mal schauen, wie sich das demnächst alles anläßt ...

Happy honking ...
rgb