

# **Anlasser,Batterien V 10**

**Beitrag von „Vorteck“ vom 9. Januar 2011 um 16:22**

Meiner "soll" so was ähnliches beim Vorbesitzer auch gehabt haben.

Angeblich hat die Standheizung da mist gemacht und immer eine Batterie leergesaugt. Ein Software update dieser richtete das problem schnell und zuverlässig