

# **verspannung bei rangieren**

**Beitrag von „rollo68“ vom 15. April 2004 um 09:14**

Hallo!

Das mit der Verspannung ist bekannt.

Der Freundliche soll das Steuergerät auslesen, dann ein Steuergerät ohne Index A mit geänderter Software verbauen und den Stellmotor tauschen.

MFG  
Roland