

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „seesen“ vom 14. März 2011 um 22:15

Hallo,

bei meinem V6 (2005) wurde die Kardanwelle bei 41000 km im Alter von 5 Jahren getauscht - nun ist geteiltes Leid halbes Leid,dennoch bin ich insgesamt von der Qualitaet nicht sehr angetan bei diesem Auto.Ach ja,gekostet hat der Spass bei VW ca. 1200€.

Gruss Harald

