

Kurzzeitiger Ausfall Lenkkraftverstärker V6 TDI

Beitrag von „coala“ vom 22. März 2011 um 22:56

Servus Marco,

als erstes würde ich mal den Zustand des Keilrippenriemens, respektive dessen Spannung überprüfen. Ist dieser zu sehr gelängt, oder der Spanner defekt, so könnte Schlupf zwischen Riemen und Riemenscheibe der Servopumpe zum zeitweiligen Ausfall der Lenkunterstützung führen. Das wäre die billigste Möglichkeit - natürlich kommen auch noch andere Ursachen in Frage...

Grüße
Robert