

# ABT Pedalerie

**Beitrag von „kenny1“ vom 4. Mai 2011 um 17:05**

Hi,

habe mir vor 2 Monate bei VAG ein ABT Pedalerie Satz gekauft und einbauen lassen. Jetzt passiert folgendes: Mein Deadpedal / Fussraste hat sich gelockert, bzw die Schrauben fallen raus!! Ein Anruf bei VAG in D brachte die lapidare Aussage, dass "ABT zu kurze schrauben liefert" und dass das ein bekanntes Problem sei!!! Auf meine Frage, warum sowas denn ueberhaupt (Endrechnung ohne Mwst: 480;-) so verbaut wird, wurde nicht beantwortet. Loesung: Ich sollte dann "halt mal vorbeischaun, man wuerde dann die Schrauben austauschen). Klar, schon wieder 1000 Km einfach, nur um Schrauben auszutauschen. Hat denn sonst jemand Probleme? Ich habe mal zwei ausgetauscht und sie scheinen zu halten. Werde bei Wuerth vorbeischaun, da es etwas schwierig ist, die gleiche Form zu bekommen.... Anbei zwei Bilde....

Gruss,

Kenny