

Problem mit dem XENON Licht Touareg R5 TDI Bj 2005

Beitrag von „coala“ vom 4. Juli 2011 um 13:12

[Zitat von Touareg-Master1](#)

Mir ist dies auch schon im Dunkeln waehrend der Fahrt passiert, ich glaube da waren auch mal beider Scheinwerfer ploetzlich aus. Nach einigen Minuten ging dann wieder alles.

Ich habe gehoert dass diese XENON Scheinwerfer in der Rep sowas um die 270 EUR pro Stk kosten, daher habe ich das bisher nicht reparieren lassen.

Sevus Andreas,

hast Recht das nicht reparieren zu lassen, die Scheinwerfer sind ja auch nicht sooo wichtig! 😞

Aber im Ernst: Als wahrscheinlichste Fehlerursache kommen die Brenner selbst in Frage (auch die halten nicht ewig...) und die gibt es im freien Handel auch deutlich günstiger zu kaufen. Bei dem Fahrzeugalter tippe ich auf die Leuchtmittel, falls diese nicht schon mal getauscht wurden.

Grüße
Robert